

『イトーピアー碧別荘地』管理作業報告（2022年10月度）

10月に実施した主な管理業務・作業をご報告いたします。

【テニスコート内草刈り】

テニスコート内の草刈りをしました。

【草刈り前】



【草刈り後】



【管路敷埋め戻し作業】

イノシシよる掘り起こし被害が多数発生しており、埋め戻し作業を行っております。

【作業前】



【作業後】



【汚水処理場大規模修繕工事】

旧A汚水処理場とB地区汚水処理場の大規模修繕工事を実施しています。

汚水処理場の槽内のコンクリートが劣化しており劣化部分を除去してコンクリートを打ち直します。（協力会社：株式会社クリタス）

B地区汚水処理場作業状況（準備工）



旧 A 汚水処理場作業状況（槽内ハツリ工事）



【けやき通り污水管更新工事】

けやき通りの污水管が木の根や劣化により閉塞している為、污水管の更新工事を行っております。（協力会社：森田土木株式会社）


けやき通り污水管更新工事状況（けやき通り）



【A地区温泉管更新工事】

A地区温泉管は腐食や経年劣化による漏湯事故が度々発生しており、温泉管の更新工事を行っております。（協力会社：森田土木株式会社）

A地区温泉管更新工事状況（さくら通り、けやき通り）



以上 10月に実施した主な管理業務作業に関してご報告いたします。